

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области
- детский сад «Солнышко»

Акт проверки безопасности малых архитектурных форм

23 августа 2022 г.

ГБОУ СОШ с.Алексеевка

(наименование образовательной организации (далее - ОУ))

446640 Самарская обл, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул.Советская,

д.39

(адрес объекта проверки)

_____ структурное подразделение д/с «Солнышко» _____

тип здания (основной корпус, филиал, сп детский сад, общежитие и т.д.)

№ п/п	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1.	Шведская стенка – 3 шт.	Спортивный зал	1987 г.	визуальный осмотр крепежа к стене: состояние удовл.	
2.	Наклонная доска – 2 шт.	Спортивный зал	2011 г.	визуальный осмотр: состояние удовл.	
3.	Спортивный комплекс металлический: лестница для лазания	Спортивный зал	2011 г.	визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
4.	Спортивный комплекс: канат	Спортивный зал	2011 г.	визуальный осмотр крепежа к стене: состояние удовл.	


	– 1 шт.				
5.	Спортивный комплекс: кольца – 1 шт.	Спортивный зал	2011 г.	визуальный осмотр крепежа к стене: состояние удовл.	
6.	Горка деревянная: баскетбольный щит – 1шт.	Спортивный зал	2011 г.	визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
7.	Горка деревянная: лестница – 2 шт.	Спортивный зал	1987 г.	визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
8.	Скамейка гимнастическая – 5 шт.	Спортивный зал	1987 г.	визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
9.	Рибристая доска деревянная – 1 шт.	Спортивный зал	2011 г.	визуальный осмотр крепежа к стене: состояние удовл.	
10.	Дуги для подлезания – 4 шт.	Спортивный зал	2011 г.	визуальный осмотр крепежа к стене: состояние удовл.	
11.	Теневые навесы – 6 шт.	Спортивно-игровая площадка	2014 г./2016 г.	визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
12.	Песочницы деревянные – 8 шт.	Спортивно-игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
13.	Домик деревянный – 1 шт.	Спортивно-игровая площадка	2017 г.	визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
14.	Игровые	Спортивно-	1987 г.	визуальный	


	макеты автотранспорта металлические – 7 шт.	игровая площадка		осмотр наличие механических повреждений: отсутствуют	на	
15.	Игровая зона – аптека, магазин, школа – 3 шт.	Спортивно- игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр наличие механических повреждений: отсутствуют	на	
16.	Горка металлическая – 5 шт.	Спортивно- игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр наличие механических повреждений: отсутствуют	на	
17.	Стол со скамейками комбинированн ые – 5 шт.	Спортивно- игровая площадка	1987 г./2011 г.	визуальный осмотр наличие механических повреждений: отсутствуют	на	
18.	Скамейка – 1 шт.	Спортивно- игровая площадка	2011 г.	визуальный осмотр наличие механических повреждений: отсутствуют	на	
19.	Лесенка «ракета» металлическая – 2 шт.	Спортивно- игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр наличие механических повреждений: отсутствуют	на	
20.	Спортивный комплекс: кольца – 1 шт.	Спортивно- игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр наличие механических повреждений: отсутствуют	на	
21.	Спортивный комплекс: качели – 1 шт.	Спортивно- игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр наличие механических повреждений: отсутствуют	на	
22.	Спортивный комплекс: лесенка – 1 шт.	Спортивно- игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр наличие механических повреждений:	на	

				отсутствуют	
23.	Комплекс для лазания комбинированный - 1 шт.	Спортивно-игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
24.	Дуговая лестница для	Спортивно-игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр на наличие	

	лазания – 2 шт.			механических повреждений: отсутствуют	
25.	Качели металлические – 1 шт.	Спортивно-игровая площадка	1987 г.	визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	

Проверку осуществляли (подпись, Ф.И.О. и должность сотрудников):





Ненашева Т.А. старший воспитатель д/с «Солнышко»
Седых Г.М. заведующий хозяйством