

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»  
имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича  
с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

**ЖУРНАЛ**  
**регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря и**  
**оборудования**

Начат: 18 августа 2021 г.

Окончен: \_\_\_\_\_

			механических повреждений				
18.08.2024	Качели большие металлические – 1 шт	2101360013	визуальный осмотр поверхности на прочность креплений под нагрузкой	удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
20.08.2022				удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
18.08.2021	Качалка «пароходик» - 1 шт.	2101360016	визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
20.08.2022				удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
18.08.2021	Песочница – 2 шт.	2101360011 2101360012	визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
20.08.2022				удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
18.08.2021	Нестандартное оборудование: горка металлическая – 1 шт.		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
20.08.2022				удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
18.08.2024	Нестандартное оборудование: лесенка «спутник» - 1 шт.		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений под нагрузкой	удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
20.08.2022				удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
18.08.2024	Нестандартное оборудование: качели «балансир»		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
20.08.2024				удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
<b>Спортивный зал СП д/с «Солнышко»</b>							
18.08.2024	Шведская стенка – 3 шт.		испытание под нагрузкой	удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
20.08.2024				удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
18.08.2024	Наклонная доска – 2 шт.		испытание под нагрузкой	удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
20.08.2022				удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
18.08.2024	Спортивный комплекс металлический: лестница для лазания		испытание под нагрузкой	удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез
20.08.2022				удов. состоянию	Торхмф	Леп	Звез

18.08.2024 20.08.2022	Обручи металлические – 20 шт.		визуальный осмотр	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп
18.08.2024 20.08.2022	Палки гимнастические пластмассовые – 35 шт.		визуальный осмотр	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп
18.08.2024 20.08.2022	Скакалки – 35 шт.		визуальный осмотр	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп
18.08.2024 20.08.2022	Мяч для фитбола – 3 шт.		визуальный осмотр	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп
18.08.2024 20.08.2022	Кегли пластмассовые – 30 шт.		визуальный осмотр	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп
18.08.2024 20.08.2022	Лыжи – 20 пар		визуальный осмотр	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп
18.08.2024 20.08.2022	Клюшки деревянные – 10 шт.		визуальный осмотр	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп

Спортивно – игровая площадка СП д/с «Солнышко»

18.08.2024 20.08.2022	Теневые навесы – 3 шт.		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп
18.08.2024 20.08.2022	Игровые макеты автотранспорта металлические – 7 шт.		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп
18.08.2024 20.08.2022	Игровая зона – аптека, магазин, школа – 3 шт.		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удовлетворительно удовлетворительно	Торнт Торнт	Звез Звез	Лп Лп

18.08.2021 20.08.2022	Горка металлическая – 4 шт.		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу
18.08.2021 20.08.2022	Беседка металлическая – 1 шт.		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу
18.08.2021 20.08.2022	Стол со скамейками комбинированные – 5 шт.		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений под нагрузкой	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу
18.08.2021 20.08.2022	Скамейка – 1 шт.		испытание под нагрузкой	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу
18.08.2021 20.08.2022	Лесенка «ракета» металлическая – 2 шт.		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений под нагрузкой	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу
18.08.2021 20.08.2022	Спортивный комплекс: кольца – 1 шт.		испытание под нагрузкой	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу
18.08.2021 20.08.2022	Спортивный комплекс: лесенка – 1 шт.		испытание под нагрузкой	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу
18.08.2021 20.08.2022	Комплекс для лазания комбинированный - 1 шт.		испытание под нагрузкой	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу
18.08.2021 20.08.2022	Дуговая лестница для лазания – 2 шт.		осмотр под нагрузкой	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу
18.08.2021 20.08.2022	Нестандартное оборудование: «змея»		визуальный осмотр поверхности на наличие механических повреждений	удов. состоянию удов. состоянию	Торнт Торнт	Лев Лев	Збу Збу

